

Anhang 27.1_INT

Prüfbericht

Beispiel – Prüfbericht Heidelberg

Version: Januar 2008, Seite 1 von 1



Heidelberger Druckmaschinen AG - Postfach 1360 - D-69154 Wiesloch

Wiesloch 09.10.2007
 Unser Zeichen RONELLENFITSCH
 Durchwahl 06222/822936
 Fax 06222/82992936
 Email RUDI.RONELLENFITSCH@HEIDELBERG.COM

Standort Wiesloch

Heidelberger
 Druckmaschinen
 Aktiengesellschaft
Procurement

69159 Wiesloch
 Deutschland

Hausanschrift:
 Gutenbergstraße

Prüfberichtsnr. 3896219
Seite 1/1

Lieferdaten

Lieferschein-Nr. : 2168
 Lieferschein-Datum : 03.10.2007
 Liefermenge : 1,00 ST
 Bestell-Nr. : 5701117144
 TANDEM WE-Nr. : 1276141
 SAP-Materialbeleg : 5008407358

Stammdaten

Sach-Nr. : CP.186.0008/32
 HTN-Nr. : CP.186.0008/32
 Benennung : Prinect Image Control CPC 24
 Werkstoff :
 Prüfplatz : W610

An den von Ihnen gelieferten Teilen stellten wir folgende Fehler fest:

Merkmal/Soll/Toleranz	Ist	Anzahl fehlerhafter Einheiten	AE
Falsche Ausführung beanstandungsfrei, US-Tastatur Seriennummer: 82006	Merkmal fehlerhaft Falsche Tastatur, Ist: CH-Version	1	UV

Für dieses Teil besteht eine Qualitätsmangementvereinbarung zwischen Heidelberg und Ihrem Hause.
 Wir bitten um schriftliche Stellungnahme innerhalb 6 Wochen

Beanstandungsmenge	AE	Schlüssel Abnahmeentscheid AE
1,00	UV	uv: unter Vorbehalt verwenden nb: nacharbeiten gegen Berechnung ab: Ausschuß gegen Berechnung rl: rücksenden zum Lieferanten nu: nacharbeiten zu unseren Lasten * * Keine Stellungnahme erforderlich

Heidelberger Druckmaschinen
 Aktiengesellschaft

i.A. Helmut Braun
 i.A. Rudi Ronellenfitsch

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Standard; Dr. Mark Wössner, Sitz der Gesellschaft: Heidelberg, Registergericht: Heidelberg HRB 4 Vorstand: Bernhard Schreier, Vorsitzender
 - Dirk Kalliebe - Dr. Jürgen Rautert