

震災後のオフセット印刷機の稼働に際して

震災後のオフセット印刷機の稼働に際しまして、お使いの印刷機で大きな異常が認められなくても、下記のような現象がある場合に大きな事故につながる可能性があります。

稼働される前には下記のチェックシートに従って、まずご点検下しますようお願いいたします。またご不明点等がございましたら、弊社カスタマーケアセンターまで早急にご連絡いただきますよう宜しくお願いいたします。

【お客様チェックシート】		
チェック	現象	考えられる原因
☐	モーターなどから異音がしていませんか？	モーターの取り付けボルトの緩み、外れ。
☐	回転スピードにムラが感じられませんか？	駆動モーターのずれによる、ベルトの緩み。
☐	用紙の曲がり、遅れが出ていませんか？	フィーダが多少動いている可能性あり。
☐	デリバリテーブルの昇降時に引っ掛かりが感じられませんか？また、降りる位置が前とずれていませんか？	デリバリの脚の曲がり。
☐	フィーダテーブルの昇降時に引っ掛かりが感じられませんか？また、降りる位置が前とずれていませんか？	フィーダの脚の曲がり。
☐	振動が大きくなっていませんか？	各部ボルトのゆるみ、外れ。
☐	ダブリが出るようになっていませんか？	モーター取り付けボルトの緩み、ベルトの緩みなど。
☐	カバーやステップなど亀裂が確認出来たり、その他でも割れていたり、外れたりしている箇所はありませんか？	
☐	機械がずれた跡はありませんか？	
☐	周辺機器等が倒れていませんか？	
☐	何か違和感はありませんか？	

カスタマーケアセンター ご連絡先一覧

印刷機・パッケージ関連後加工装置： 0570-666-431（北海道・東北・関東・甲信越・静岡 50Hz 地区）
0570-666-432（北陸・東海・近畿・四国・中国・九州・沖縄地区）

CtP・プリネクト製品： 0570-666-433

製本機・断裁機： 0570-666-434

ナビダイヤルをご利用頂けない場合： 03-5715-7248

ファックス番号： 03-5715-7180

ホームページ： www.heidelberg.com/jp